

ハンディターミナル（PREA KT-1N） プログラム インストール方法

A) パソコンでの作業

- 手順1) 「SSS for Windows インストールCD」をCDドライブに挿入します。
(自動的にPCシステムのインストールが始まりますので、キャンセルしてください。)
- 手順2) ハンディターミナルで使用するCFカードをカードリーダーに挿入します。
- 手順3) 「SSS for Windows インストールCD」内のPREAフォルダ内の以下3ファイルと1フォルダをCFカードにコピーします。
- AutoExec.bat
 - HTSubAPI.dll
 - SSSPREA.exe
 - Ht フォルダ
- 手順4) CFカードをカードリーダーから抜き取り、ハンディターミナルのメモリカード挿入口に差し込みます。

B) ハンディターミナルでの作業

- 手順5) ハンディターミナルの電源をONにします。
- 手順6) 以下の方法で再起動を行います。
- ハンディターミナル背面のリセットスイッチ（本体番号の右にある小さい穴）を細いもので押します。
- 手順7) 再起動後、しばらくするとSSS for PREAが起動します。

以上で終了です